

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	6	Отсутствуют поручни, нет кнопки вызова, нет табличек и знаков. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка	ДЧ-И (О,У,Г)	Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Установка всего необходимого оборудования	Индивидуальные решения с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	7-10	Требуется асфальтирование кап.ремонт.	ДЧ-И (О,У,Г)	-	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет			Отсутствует по конструкции здания	ВНД	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	ДУ (К)	-	Индивидуальные решения с ТСР -
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Частично соблюдены			Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком. Нет специальных дорожек.	ДЧ-И (О,У,Г)	Строительные – монтажные работы	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (О,У,Г)			Индивидуальные решения с ТСР

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	1					
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	ДЧ-И (О, Г, У)	-	индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	есть			Не оборудован звуковыми и световыми сигналами; имеется порожик	ДЧ-И (О,Г,У)		индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Частично соблюдены	ДЧ-И (О,Г,У)		индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)			Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Установка всего необходимого оборудования.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3			ДЧ-И (О,У,Г)	Установить информационные таблички о препятствия	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон отсутствуют контрольные цветные полосы на первой и последней ступени марша установить тактильные полосы, предупреждающие о окончании перил	ДЧ-И (О,У,Г)	Ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрольные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1					
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3		не оборудованы в соответствии с нормативами	ДЧ-И (О,У,Г)	ремонт	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	частично соблюдены	-		отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы		установить тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)			Установка необходимого оборудования, строительного – монтажного оборудования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4		Несоответствие ширины дверного проема	ДЧ-И (О,Г,У)	Расширение дверных проёмов возможно	Индивидуальные решения с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет)		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют специальные информирующие обозначения помещений для инвалидов	ДЧ-И (О,Г,У)	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,Г,У)			Установка необходимого оборудования, строительного-монтажного оборудования.

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	13-14	Отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей	ДЧ-И (О,Г,У)		Индивидуально решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-				ДЧ-И (О,Г,У)		Индивидуально решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)			Текущий ремонт. Индивидуальные решения с помощью ТСР.